

Modificatie Dubbelzijdige diskdrive

De diskdrive wordt gebruikt in onder andere de volgende hardware:

Philips NMS 8250

Philips NMS 8255

Philips NMS 8280

Sony HB-F500P/D/F

Sony HB-T600

Sony HB-F700P/D/F/S

Sony HB-F900

Sony HB-D20W

Sony HBD-30W

Panasonic FS-FD1


Sanyo MPC-25



2 voorbeelden van dubbelzijdige diskdrives


Het reviseren is natuurlijk alleen van toepassing op diskdrives welke normaal werken en dus niet defect zijn. Door deze kleine aanpassing kan de levensduur van de diskdrive verlengt worden.

Door het eject-mechanisme strakker af te stellen zal deze niet zo snel meer automatisch terugschieten tijdens het verwijderen van een diskette, zodat de kop van de diskdrive niet aan de shutter van de diskette blijft hangen.



Het witte onderdeel bij de pijl verwijderen

Verwijder het onderdeel en pas het aan volgens onderstaande foto. Het kleine nokje kan eenvoudig met een mes weggesneden worden.



Boven: onderdeel in originele staat
Onder: onderdeel is aangepast